

COMMUNE DE VILLEBRET

CONTROLE DES
POTEAUX D'INCENDIE
2024



**RÉGION
MINIÈRE** 
service eau et assainissement

Nos services ont procédé au contrôle des poteaux d'incendie les 03 et 07 octobre 2024, dans le cadre de la convention passée entre nos deux collectivités datées du 14 décembre 2023. Vous trouverez ci-joint le compte rendu de contrôle de chaque poteau ainsi qu'une synthèse.



Les contrôles ont été réalisés avec les appareils suivants :
-Vanne (DN100) à guillotine
-Débitmètre : ELECTROFLUIDE DB100

Rappel de la réglementation relative aux bouches et poteaux d'incendie :

Les poteaux et les bouches d'incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux normes en vigueur, et périodiquement contrôlés et entretenus. Il est ainsi nécessaire de vérifier les performances hydrauliques des installations par rapport aux exigences de la réglementation : " poteau ou bouche d'incendie de diamètre 100mm : 60 m³/h sous une pression résiduelle de 1 bar (une tolérance est admise à 0,6 bar) ; " poteau ou bouche d'incendie de diamètre 150mm : 120 m³/h sous une pression résiduelle de 1bar.

Dans le cadre de la convention, nous avons contrôlé l'ensemble des poteaux incendie de la commune (soit 21hydrants).

Synthèse :

Tous les poteaux se sont révélés conformes

Le poteau de « chantalouette » à sa coquille droite percée.


Les poteaux suivants n'ont pas d'arceaux de sécurité :

- 2 La Guette
- 60 rue Michel Debré
- 420 rue Michel Debré

Des poteaux ne sont pas tous numérotés et voir avec le service d'incendie pour les numéros des poteaux car aucun poteau ne porte le N°0.

Nous restons à votre disposition pour plus d'informations

Le Président
Guy COURTAUD



COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Chemin entre Bramefain et Thiouleroux



Date du contrôle 03/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune		9
Marque	BAYARD	Modèle EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :
Diamètre	100	Coord. GPS y :
Observations générales :		
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)	

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 11,5 Débit 60 Pression 7

Mesure n°	Date	debit	pression
1	03/10/2024	0	11,5
2	03/10/2024	18	10,5
3	03/10/2024	33,2	10
4	03/10/2024	45,6	8
5	03/10/2024	60	7

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Route de Marcillat angle Chemin
Bramefain



Date du contrôle 03/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune			
Marque	BAYARD	Modèle	EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :	
Diamètre	100	Coord. GPS y :	
Observations générales :			
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)		

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 11 Débit 64,3 Pression 5,5

Mesure n°	Date	debit	pression
1	03/10/2024	0	11
2	03/10/2024	16	10
3	03/10/2024	31,7	8
4	03/10/2024	42,6	7
5	03/10/2024	64,3	5,5

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLETRET

Lieu de situation 5 Chemin Goutte Pierrot



Date du contrôle 03/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune 0

Marque AVK

Modèle PEGASE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 80

Coord. GPS y :

Observations
générales :

Protection (présente)

Peinture (bon état)

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 9,5 Débit 32,4 Pression 6

Mesure n°	Date	debit	pression
-----------	------	-------	----------

1	03/10/2024	0	9,5
---	------------	---	-----

2	03/10/2024	7,6	9
---	------------	-----	---

3	03/10/2024	14,5	8,5
---	------------	------	-----

4	03/10/2024	23	8
---	------------	----	---

5	03/10/2024	32,4	6
---	------------	------	---

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Chemin des Caloniers (Le Bourg)



Date du contrôle 03/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune		0
Marque	AVK	Modèle PEGASE
Type	PI	Coord. GPS x :
Diamètre	100	Coord. GPS y :
Observations générales :		
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)	

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 5 Débit 60 Pression 3,4

Mesure n°	Date	debit	pression
1	03/10/2024	0	5
2	03/10/2024	15	4,6
3	03/10/2024	31,7	4,3
4	03/10/2024	43,7	4
5	03/10/2024	60	3,4

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Lôtissement les saignes



Date du contrôle 03/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune			
Marque	AVK	Modèle	PEGASE
Type	PI	Coord. GPS x :	
Diamètre	100	Coord. GPS y :	
Observations générales :			
<input checked="" type="checkbox"/>	Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/>	Peinture (bon état)

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 5,8 Débit 63,2 Pression 2,9

Mesure n°	Date	debit	pression
1	03/10/2024	0	5,8
2	03/10/2024	15,8	5,3
3	03/10/2024	29,3	4,5
4	03/10/2024	47,2	3,8
5	03/10/2024	63,2	2,9

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 2 la guette



Date du contrôle 03/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune	10		
Marque	BAYARD	Modèle	EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :	
Diamètre	100	Coord. GPS y :	
Observations générales :			
<input type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)		

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 9 Débit 62 Pression 3,4

Mesure n°	Date	debit	pression
1	03/10/2024	0	9
2	03/10/2024	13,2	8
3	03/10/2024	31	6
4	03/10/2024	42,5	4,8
5	03/10/2024	62	3,4

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Chemin des Granges (Bourg de Villebret) 78



Date du contrôle 03/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune		II
Marque	BAYARD	Modèle EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :
Diamètre	100	Coord. GPS y :
Observations générales :		
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)	

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 2,1 Débit 55,2 Pression 1

Mesure n°	Date	debit	pression
1	03/10/2024	0	2,1
2	03/10/2024	14,4	1,8
3	03/10/2024	27,6	1,6
4	03/10/2024	43,2	1,3
5	03/10/2024	55,2	1

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 121 chemin des Renaudes



Date du contrôle 03/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune	<input type="text" value="0"/>		
Marque	<input type="text" value="AVK"/>	Modèle	<input type="text"/>
Type	<input type="text" value="PI"/>	Coord. GPS x :	<input type="text"/>
Diamètre	<input type="text" value="100"/>	Coord. GPS y :	<input type="text"/>
Observations générales :	<input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)		

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique Débit Pression

Mesure n°	Date	debit	pression
1	03/10/2024	0	1,8
2	03/10/2024	16	1,6
3	03/10/2024	31,3	1,5
4	03/10/2024	45,7	1,5
5	03/10/2024	62,7	1,2

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 60 rue michel debré



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune 2

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations
générales :

Protection (présente)

Peinture (bon état)

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique

1,7

Débit

57

Pression

1

Mesure n°

Date

debit

pression

1	07/10/2024	0	1,7
2	07/10/2024	13,4	1,6
3	07/10/2024	29,2	1,4
4	07/10/2024	44,2	1,3
5	07/10/2024	57	1

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 420 rue michel debrée



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune		I
Marque	BAYARD	Modèle EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :
Diamètre	100	Coord. GPS y :
Observations générales :	Peinture moyenne	
	<input type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 2,2 Débit 58 Pression I

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	2,2
2	07/10/2024	15,5	2
3	07/10/2024	29,4	1,8
4	07/10/2024	44,5	1,4
5	07/10/2024	58	I

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 1296 route de beaugard (la ponce)

Date du contrôle 07/10/2024



Informations sur le poteau

N° / commune 3

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations générales :

Protection (présente)

Peinture (bon état)

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 3,9 Débit 62 Pression 2,1

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	3,9
2	07/10/2024	14,2	3,6
3	07/10/2024	28,7	3,3
4	07/10/2024	44	2,5
5	07/10/2024	62	2,1

Conforme

Observations sur le contrôle:

PI dur à manœuvrer à la fermeture.

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation (entrée)rue champ noyer



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune		7
Marque	AVK	Modèle PEGASE
Type	PI	Coord. GPS x :
Diamètre	100	Coord. GPS y :
Observations générales :		
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)	

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 3,9 Débit 60 Pression 1,1

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	3,9
2	07/10/2024	20	3,3
3	07/10/2024	31	2,8
4	07/10/2024	44	2,2
5	07/10/2024	60	1,1

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation rue du noyer (fond)devant
entreprise raymond



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 0

Coord. GPS y :

Observations
générales :

Protection (présente)

Peinture (bon état)

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique

4,4

Débit

60

Pression

1,1

Mesure n°

Date

debit

pression

1	07/10/2024	0	4,4
2	07/10/2024	16,4	3,8
3	07/10/2024	30,3	3,2
4	07/10/2024	45,4	2,1
5	07/10/2024	60	1,1

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 1983 les pins



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune	<input type="text" value="6"/>		
Marque	<input type="text" value="BAYARD"/>	Modèle	<input type="text" value="EMERAUDE"/>
Type	<input type="text" value="PI"/>	Coord. GPS x :	<input type="text"/>
Diamètre	<input type="text" value="100"/>	Coord. GPS y :	<input type="text"/>
Observations générales :	<input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)		

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique Débit Pression

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	7
2	07/10/2024	13,8	6
3	07/10/2024	32,3	4,2
4	07/10/2024	46	3
5	07/10/2024	61	1,1

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Chantalouette



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune	<input type="text" value="5"/>		
Marque	<input type="text" value="BAYARD"/>	Modèle	<input type="text" value="EMERAUDE"/>
Type	<input type="text" value="PI"/>	Coord. GPS x :	<input type="text"/>
Diamètre	<input type="text" value="100"/>	Coord. GPS y :	<input type="text"/>
Observations générales :	<input type="text" value="coquille droite percée"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)	

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 2,1 Débit 58 Pression 0,4

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	2,1
2	07/10/2024	14	1,8
3	07/10/2024	28,4	1,5
4	07/10/2024	45,2	1
5	07/10/2024	58	0,4

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 458 beauregard



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune	12	Modèle	EMERAUDE
Marque	BAYARD	Coord. GPS x :	
Type	PI	Coord. GPS y :	
Diamètre	80	Observations générales :	
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)		<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)	

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 4,7 Débit 38,6 Pression 1

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	4,7
2	07/10/2024	8,8	4,1
3	07/10/2024	19	3,6
4	07/10/2024	24,4	2,5
5	07/10/2024	38,6	1

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 41 beaugard



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune		3
Marque	BAYARD	Modèle EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :
Diamètre	80	Coord. GPS y :
Observations générales :		
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)	

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 5,5 Débit 30,4 Pression 2,3

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	5,5
2	07/10/2024	7,5	4,1
3	07/10/2024	15,8	3,8
4	07/10/2024	22	3,1
5	07/10/2024	30,4	2,3

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 6 Chemin des Arbrolles

Date du contrôle 07/10/2024



Informations sur le poteau

N° / commune		0		
Marque	VAG	Modèle	NOVA F	
Type	PI	Coord. GPS x :		
Diamètre		80	Coord. GPS y :	
Observations générales :				
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)			

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 7,8 Débit 36,4 Pression 2,2

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	7,8
2	07/10/2024	7,7	7
3	07/10/2024	18	6
4	07/10/2024	26,5	4,3
5	07/10/2024	36,4	2,2

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Chemin des Dannes



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune		0	
Marque	VAG	Modèle	NOVA F
Type	PI	Coord. GPS x :	
Diamètre	80	Coord. GPS y :	
Observations générales :			
<input checked="" type="checkbox"/> Protection (présente)	<input checked="" type="checkbox"/> Peinture (bon état)		

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 3,7 Débit 32 Pression 2,2

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	3,7
2	07/10/2024	9	3,4
3	07/10/2024	15,7	3
4	07/10/2024	22,8	2,6
5	07/10/2024	32	2,2

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation La Goutelle



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune 4

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 80

Coord. GPS y :

Observations
générales :

Protection (présente)

Peinture (bon état)

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 6,2

Débit

36,5

Pression

3,5

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	6,2
2	07/10/2024	7	6
3	07/10/2024	15,3	5,5
4	07/10/2024	23	4,4
5	07/10/2024	36,5	3,5

Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Les Jouvidoux



Date du contrôle 07/10/2024

Informations sur le poteau

N° / commune 13

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 80

Coord. GPS y :

Observations
générales :

Protection (présente)

Peinture (bon état)

Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 6,8 Débit 44,2 Pression 1,5

Mesure n°	Date	debit	pression
1	07/10/2024	0	6,8
2	07/10/2024	9	6
3	07/10/2024	16,2	4,8
4	07/10/2024	28,3	3,3
5	07/10/2024	44,2	1,5

Conforme

Observations sur le contrôle: