

COMMUNE DE VILLEBRET

CONTROLE DES POTEAUX D'INCENDIE 2025



Nos services ont procédé au contrôle des poteaux d'incendie les 14, 17 et 18 novembre 2025, dans le cadre de la convention passée entre nos deux collectivités datées du 14 décembre 2023. Vous trouverez ci-joint le compte rendu de contrôle de chaque poteau ainsi qu'une synthèse.



Les contrôles ont été réalisés avec les appareils suivants :
-Vanne (DN100) à guillotine
-Débitmètre : ELECTROFLUIDE DB100

Rappel de la réglementation relative aux bouches et poteaux d'incendie :

Les poteaux et les bouches d'incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux normes en vigueur, et périodiquement contrôlés et entretenus. Il est ainsi nécessaire de vérifier les performances hydrauliques des installations par rapport aux exigences de la réglementation : " poteau ou bouche d'incendie de diamètre 100mm : 60 m³/h sous une pression résiduelle de 1 bar (une tolérance est admise à 0,6 bar) ; " poteau ou bouche d'incendie de diamètre 150mm : 120 m³/h sous une pression résiduelle de 1bar.

Dans le cadre de la convention, nous avons contrôlé l'ensemble des poteaux incendie de la commune (soit 21hydrants).

Synthèse :

Tous les poteaux se sont révélés conformes

Le poteau de « chantalouette » à sa coquille droite percée.

Les poteaux suivants n'ont pas d'arceaux de sécurité :


- 2 La Guette
- 60 rue Michel Debré
- 420 rue Michel Debré

Des poteaux ne sont pas tous numérotés et voir avec le service d'incendie pour les numéros des poteaux car aucun poteau ne porte le N°0.

Nous restons à votre disposition pour plus d'informations

Le Président,

Guy COURTAUD



COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Chemin entre Bramefain et
Thiouloux



Date du contrôle 14/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune 9

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 11

Débit

61,6

Pression

7

Mesure n°	Date	debit	pression
1	14/11/2025	0	11
2	14/11/2025	13,7	10,5
3	14/11/2025	28,7	10
4	14/11/2025	44,7	8
5	14/11/2025	61,6	7

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Route de Marcillat angle Chemin
Bramefain



Date du contrôle 14/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune			
Marque	BAYARD	Modèle	EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :	
Diamètre	100	Coord. GPS y :	
Observations générales :			
☒ Protection (présente)		☒ Peinture (bon état)	

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique Débit Pression

Mesure n°	Date	debit	pression
1	14/11/2025	0	11
2	14/11/2025	12,8	10
3	14/11/2025	30	8
4	14/11/2025	45	6,5
5	14/11/2025	63,2	5,5

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 5 Chemin Goutte Pierrot

Date du contrôle 14/11/2025



Informations sur le poteau

N° / commune 0

Marque AVK

Modèle PEGASE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 80

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 10

Débit

35,4

Pression

6

Mesure n°	Date	debit	pression
1	14/11/2025	0	10
2	14/11/2025	6	9
3	14/11/2025	15,8	8
4	14/11/2025	26,6	7
5	14/11/2025	35,4	6

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Chemin des Caloniers (Le Bourg)



Date du contrôle 17/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune 0

Marque AVK

Modèle PEGASE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 4,9

Débit

60

Pression

3,1

Mesure n°	Date	debit	pression
1	17/11/2025	0	4,9
2	17/11/2025	15,7	4,6
3	17/11/2025	28	4,5
4	17/11/2025	43,4	4,1
5	17/11/2025	60	3,1

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Lôtissement les saignes

Date du contrôle 17/11/2025



Informations sur le poteau

N° / commune

Marque AVK

Modèle PEGASE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 6

Débit

60,3

Pression

2,5

Mesure n°

Date

debit

pression

1	17/11/2025	0	6
2	17/11/2025	14	4,7
3	17/11/2025	28	3,9
4	17/11/2025	47	2,8
5	17/11/2025	60,3	2,5

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 2 la guette

Date du contrôle 17/11/2025



Informations sur le poteau

N° / commune 10

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☐ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 9

Débit

60,7

Pression

3,5

Mesure n°	Date	debit	pression
1	17/11/2025	0	9
2	17/11/2025	14,3	7
3	17/11/2025	27,8	6,5
4	17/11/2025	43	5,8
5	17/11/2025	60,7	3,5

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Chemin des Granges (Bourg de
Villebret) 78



Date du contrôle 17/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune	11		
Marque	BAYARD	Modèle	EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :	
Diamètre	100	Coord. GPS y :	
Observations générales :			
☒ Protection (présente)		☒ Peinture (bon état)	

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 3 Débit 62,7 Pression 1,2

Mesure n°	Date	debit	pression
1	17/11/2025	0	3
2	17/11/2025	15,6	2,9
3	17/11/2025	28,2	2,5
4	17/11/2025	44,5	1,7
5	17/11/2025	62,7	1,2

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 121 chemin des Renaudes



Date du contrôle 17/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune 0

Marque AVK

Modèle

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 1,7

Débit

62

Pression

1,3

Mesure n°	Date	debit	pression
1	17/11/2025	0	1,7
2	17/11/2025	20,7	1,6
3	17/11/2025	30	1,6
4	17/11/2025	45,5	1,4
5	17/11/2025	62	1,3

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 60 rue michel debré



Date du contrôle 17/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune 2

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☐ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 1,9

Débit

55

Pression

1

Mesure n°	Date	debit	pression
1	17/11/2025	0	1,9
2	17/11/2025	14,2	1,8
3	17/11/2025	30	1,6
4	17/11/2025	44	1,3
5	17/11/2025	55	1

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 420 rue michel debrée



Date du contrôle 17/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune 1

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations
générales : Peinture moyenne

☐ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 2,2

Débit

60

Pression

1

Mesure n°	Date	debit	pression
1	17/11/2025	0	2,2
2	17/11/2025	15,2	2
3	17/11/2025	30,3	1,9
4	17/11/2025	43	1,5
5	17/11/2025	60	1

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation1296 route de beauregard (la ponce)



Date du contrôle17/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune	3		
Marque	BAYARD	Modèle	EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :	
Diamètre	100	Coord. GPS y :	
Observations générales :			
☒ Protection (présente)		☒ Peinture (bon état)	

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique4Débit62,2Pression2,9

Mesure n°	Date	debit	pression
1	17/11/2025	0	4
2	17/11/2025	15,6	3,6
3	17/11/2025	29,2	3,2
4	17/11/2025	46,2	3,1
5	17/11/2025	62,2	2,9

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

PI dur à manœuvrer à la fermeture.

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation (entrée)rue champ noyer



Date du contrôle 17/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune 7

Marque AVK

Modèle PEGASE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 100

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 3,9

Débit

60,8

Pression

1,4

Mesure n°	Date	debit	pression
1	17/11/2025	0	3,9
2	17/11/2025	14	3,9
3	17/11/2025	29,8	3,5
4	17/11/2025	45,6	2,3
5	17/11/2025	60,8	1,4

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation rue du noyer (fond)devant
 entreprise raymond



Date du contrôle 17/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 0

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☐ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 4,2

Débit

61,2

Pression

1,4

Mesure n°	Date	debit	pression
1	17/11/2025	0	4,2
2	17/11/2025	14,5	3,8
3	17/11/2025	3,3	3
4	17/11/2025	47	2,6
5	17/11/2025	61,2	1,4

☒ **Conforme**

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 1983 les pins

Date du contrôle 18/11/2025



Informations sur le poteau

N° / commune6

MarqueBAYARDModèleEMERAUDE

TypePICoord. GPS x :

Diamètre100Coord. GPS y :

Observations générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique7Débit62Pression1,6

Mesure n°	Date	debit	pression
1	18/11/2025	0	7
2	18/11/2025	15,5	5,8
3	18/11/2025	29,3	4,7
4	18/11/2025	44,4	3,5
5	18/11/2025	62	1,6

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation Chantalouette



Date du contrôle 18/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune	5		
Marque	BAYARD	Modèle	EMERAUDE
Type	PI	Coord. GPS x :	
Diamètre	100	Coord. GPS y :	
Observations générales :	coquille droite percée		
☒ Protection (présente)		☒ Peinture (bon état)	

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 2,2 Débit 55,2 Pression 0,6

Mesure n°	Date	debit	pression
1	18/11/2025	0	2,2
2	18/11/2025	15,4	1,8
3	18/11/2025	29,7	1,7
4	18/11/2025	46,7	1,1
5	18/11/2025	55,2	0,6

☐ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 458 beauregard



Date du contrôle 18/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune 12

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 80

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 4,5

Débit

30,5

Pression

2

Mesure n°	Date	debit	pression
1	18/11/2025	0	4,5
2	18/11/2025	7,4	4,3
3	18/11/2025	15,5	3,7
4	18/11/2025	21,3	3
5	18/11/2025	30,5	2

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 41 beauregard

Date du contrôle 18/11/2025



Informations sur le poteau

N° / commune 3

Marque BAYARD

Modèle EMERAUDE

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 80

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 5

Débit

31,6

Pression

2,5

Mesure n°	Date	debit	pression
1	18/11/2025	0	5
2	18/11/2025	8,5	4,6
3	18/11/2025	15	3,8
4	18/11/2025	22	3
5	18/11/2025	31,6	2,5

☒ Conforme

Observations sur le contrôle:

COMPTE RENDU DE CONTROLE

VILLEBRET

Lieu de situation 6 Chemin des Arbrolles



Date du contrôle 18/11/2025

Informations sur le poteau

N° / commune 0

Marque VAG

Modèle NOVA F

Type PI

Coord. GPS x :

Diamètre 80

Coord. GPS y :

Observations
générales :

☒ Protection (présente)

☒ Peinture (bon état)

☒ Vidange (bon fonctionnement)

Pression statique 8

Débit

31,3

Pression

2,9

Mesure n°	Date	debit	pression
1	18/11/2025	0	8
2	18/11/2025	6,4	6,5
3	18/11/2025	16	5,5
4	18/11/2025	24,7	3,9
5	18/11/2025	31,3	2,9

☒ Conforme

Observations sur le contrôle: